



AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

Yondó Antioquia, 14 de junio de 2022

LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.

CERTIFICA QUE

La empresa contratista ~~de obra~~ ST&P ING LTDA identificada con NIT 804.007.262-1 del Contrato de Obra No. 127-2015, adelantó ~~los trabajos correctivos de reparaciones en la estructura del canal del~~ caño colector construido entre las estaciones de bombeo La Victoria y El Progreso del municipio de Yondó, para corregir los daños señalados ~~señaladas~~ por la Contraloría General de la República en su informe técnico ~~especial~~ del 18 de agosto de 2021, elaborado por la ingeniera civil Saydee María Bechara Lopera con base en la ~~en~~ visita de campo practicada por la profesional el ~~del~~ 28 de julio de 2021 para el, ~~dentro del~~ proceso de responsabilidad fiscal PRF-801112-2020-36794 relacionado con el ~~del~~ proyecto identificado con BPIN 20130000040058 ~~que tiene como objeto~~ "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DEL CAÑO COLECTOR DESDE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA VICTORIA HASTA LA ESTACIÓN DE BOMBEO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA OCCIDENTE"; dejando constancia que las obras correctivas, ~~reparaciones que~~ fueron recibidas a satisfacción por la entidad contratante Aguas & Aseo de Yondó S.A. E.S.P.-

Los hallazgos técnicos detectados ~~por~~ ~~señalados en el informe de~~ la Contraloría y ~~posteriormente reparados~~ fueron descritos en el citado informe de la siguiente manera:

"...Yendo del K0+610 y el K0+400, se observa estructura en concreto en costado izquierdo para prolongar boxculvert existente en K0+593. Continuando recorrido aguas arriba del lado derecho se observan grietas longitudinales a 20 cm de la parte superior del muro en una longitud de 5ml... Aguas arriba del K0+593 en el lado derecho, se observan grietas longitudinales a 20 cm de la parte superior del muro en una longitud de 5ml. En costado izquierdo a partir del puente peatonal abscisa K0+551 en sentido aguas arriba, se observa agrietamiento longitudinal a 20 cm de la parte superior de 15 losas de la pared lateral para una longitud de 38 ml... En el recorrido realizado, en general, se observa la estructura de paredes de concreto en

Con formato: Punto de tabulación: 0,51", Izquierda

Con formato: Punto de tabulación: 0,51", Izquierda + 4,97", Izquierda + No en 2,95" + 5,91"

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,49"

Con formato: Fuente: 11 pto, Cursiva

Con formato: Fuente: 11 pto, Cursiva

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Centrado

Cra. 53 No. 50-79 Barrio Gaitán – Yondó (Antioquia)
Teléfonos: 8325371 – 8325369 – e-mail: espyondo@gmail.com



AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

buen estado a excepto de las 15 losas con fractura posteriores al puente peatonal (38 ml) y las otros 5ml de losas afectadas mencionadas...."

La cuantificación del presunto daño patrimonial que fue determinada en dicho informe resumió los hallazgos así: se puede resumir de la siguiente manera:

"En el momento de la visita, se pueden observar entre abscisas K0+500 a K0+600 afectación en dos tramos diferentes por grietas longitudinales a 20cm del borde superior de muro del canal, así:

• Tramo 1: Grietas longitudinales con fractura de muro a 20cm del borde superior, severidad alta, ubicado en lado izquierdo aguas arriba con longitud 5m, de espesores entre 5 y 15 mm, Afectación: (5m x 0.6m) = 3 m2...

• Tramo 2: Fisuras longitudinales ubicadas a lado derecho aguas arriba después del puente peatonal con longitud de 38 m de espesores entre 3mm y 6mm, severidad media, Afectación: (38 m x 0.6m) = 22.8 m2...."

Teniendo en cuenta Una vez descrito todo lo anterior, se reciben a satisfacción las obras correctivas ejecutadas por el contratista de obra, para reparar las grietas y fisuras longitudinales identificadas en visita técnica de la Contraloría General de la República, que fue practicada el 28 de julio de 2021 por la ingeniera Saydee Bechara con el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura Municipal de Yondó; quedando con ello subsanadas las inconformidades de calidad que presentaban las obras construidas en virtud del contrato No. 127-2015 celebrado por la empresa de servicios públicos en el marco del convenio interadministrativo No. 170-2015 que suscribió con la Alcaldía de Yondó.

Hacen parte del certificado de recibo a satisfacción, los dos informes de reparaciones presentados por el contratista de obra, en los cuales detalla los procedimientos técnicos empleados para reparar los daños mencionados.

La presente se expide a lo catorce (14) días del mes de junio de 2022.

Cra. 53 No. 50-70 Zona Sur Yondó (Antioquia)
Teléfonos: 8325371 – 8325369 – e-mail: espyondo@gmail.com

Con formato: Punto de tabulación: 0,51", Izquierda

Con formato: Punto de tabulación: 0,51", Izquierda + 4,97", Izquierda + No en 2,95" + 5,91"

Con formato: Fuente: 11 pto, Cursiva

Con formato: Fuente: 11 pto, Cursiva

Con formato: Sangría: Izquierda: 0"

Con formato: Sangría: Izquierda: 0"

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Centrado



AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

Con formato: Punto de tabulación: 0,51", Izquierda

Con formato: Punto de tabulación: 0,51", Izquierda + 4,97", Izquierda + No en 2,95" + 5,91"

ALEXANDER DIAZ BARRERA
GERENTE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.

Con formato: Izquierda

VoBo. **JUAN CARLOS ALVARADO GOMEZ**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Supervisor del Convenio Interadministrativo No. 170-2015

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Centrado

Cra. 53 No. 50-79 Barrio Gaitán – Yondó (Antioquia)
Teléfonos: 8325371 – 8325369 – e-mail: espyondo@gmail.com